

Số: 2729 /CĐTND-QLKCHT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO LUỒNG ĐỘT XUẤT

**Xuất hiện vật chướng ngại tại khu vực Km183+000, sông Hồng
(nghỉ là bom, nằm gần trụ cầu P13, cầu Long Biên, Thành phố Hà Nội)**

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về khảo sát phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa;

Căn cứ văn bản số 1241/BC-ĐTNDPB-QLHT ngày 17/11/2017 của Chi Cục đường thủy nội địa phía Bắc về việc xuất hiện vật chướng ngại (nghỉ là bom, nằm gần trụ P13, cầu Long Biên) khu vực Km183+000, sông Hồng;

Cục ĐTNĐ Việt Nam công bố thông báo luồng đột xuất phát hiện vật chướng ngại như sau:

1. Địa điểm: Tại Km183+000, sông Hồng; cách trụ cầu P13, cầu Long Biên khoảng 5m, trên luồng bên phải (luồng Tứ Liên-Trung Hà), thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin ban đầu: Vật chướng ngại (nghỉ là bom) có kích thước đường kính khoảng 0,5-0,6m, chiều dài khoảng 2m, cao trình -4.0.

3. Hiện nay, Chi cục ĐTNĐ phía Bắc đã báo cáo Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét để có phương án xử lý; Đơn vị bảo trì đã thực hiện điều chỉnh, bố trí báo hiệu đường thủy nội địa để hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực trong thời gian tồn tại vật chướng ngại.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam công bố Thông báo luồng đột xuất xuất hiện vật chướng ngại trên sông Hồng, khu vực Km183+000 (nghỉ là bom, nằm gần trụ P13, cầu Long Biên), Thành phố Hà Nội để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao thông đường thủy nội địa được biết.

Các chủ phương tiện lưu thông trên tuyến sông cần chủ động tuân thủ chỉ dẫn của báo hiệu tại khu vực để quyết định điều khiển phương tiện lưu hành an toàn./.

Nơi nhận:

- Cục trưởng (để b/c);
- Chi cục ĐTNĐ phía Bắc;
- Các CV ĐTNĐ 1, 2;
- Website Cục ĐTNĐ Việt Nam;
- Lưu: VT, QLKCHT.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Hoàng Minh Toàn